

Nr. 83249 /15 SCRP 14.10.2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Zagazului bl. 1H, 1G, 2K, 2B, 1F, 2C, 10G, 10H; Str.Borșa bl. 1A, 1B, 2I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F; Str.Herăstrău bl. 1C, 10B, 10C, 10D; Șos. Pipera bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C; Str. Moeciu bl. 2G, 8C, 2H, 3G, 3J, 3I, 8A, 8B; Str. Măguricea bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G; Str. Feleacu bl. 8I, 10A, 10I, 10A; Str. Zăgazului bl. 1J, 2A; Str. Bujorului bl.3G; Str. Elena Caragiani bl. 3A, 3B / bl 54/ 1 Aviației	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Șos. Pipera bl. 4A, 4B, 5B; Str. Avionului bl. 5C, 5E, 5EPrim, 5F,6A, 6B, 6C, 6D; Str. Borșa bl. 4G, 4F, 4E, 7A, 7C, 7H; Str. Aviației bl. 5D, 5F, 5G, 4C, 4D, 5A, 7B, 6F; Str. Gura Humorului bl. 7F, 7E; Str. Cocovici bl. 7D; Str. Alexandru Șerbanescu bl. 7I, 7K, 7M; Str. Aripilor bl. 6E; Str. Bujorului bl. 7G, 7J/ bl 34/ 2 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Prometeu bl. 14F, 16G, 16D; Str.Aviației bl. 14E, 14D, 15L, 15K, 15M, 15I, 15J, 16E, 16F; Str.Capâlna bl. 15A, 15B, 16H, 16Y, 15J, 16I; Str.Alexandru Șerbănescu. bl. 14A, 14B, 16A; Str.Bujorului bl. 14A, 14B, 16A; 14G Str.Siriului bl. 16J; Str.Alexandru Șerbanescu bl. 14C, 16C, 16L; Str.Avionului bl. 15D, 15F, 15G, 15H, 15E; Str.Aripilor bl. 15C / bl 35/3 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Feleacu bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D; Str.Smaranda Brăescu bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H, 11I; Str. Măguricea bl. 11F, 13D, 13E, 7P; Str.Prometeu bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G; Str.Moeciu bl. 12D; Str.Liliacului bl. 12J, 12K, 13M, 13N; Str.Bujorului bl. 7M, C1A, 11B, 10D; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 7L, 7N; Str.Nicolae Caramfil bl. 11C, 11A; Str.Zăgazului bl. 11G, 12I, 12H, 12A; Str.Elena Caragiani bl. 12D; Str.Șc. Herăstrău bl. 11C, 11A, 11B/ bl 34/4 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Bujorului bl. 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, 19J, 19G; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 17B, 19F; Str.Siriului bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E / bl 14/ 5 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Smaranda Brăescu bl. 20F, 20I, 20H, 21I, 21F, 21G, 21H, 22G, 10G; Str.Liliacului bl. 20A, 20B; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 20E, 20J, 20H, 22H, 22D, 20D; Str.Bujorului bl. 20I; Str.Herăstrău bl. 21A, 21B, 21C, 21H, 22B; Str.Gen.Burileanu bl. 21E, 20C, 20B; Str.Nicolae Caranfil bl. 21H; Str.Zăgazului bl. 20F, 21F/ bl 30/ 6 Aviației	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Av.Stâlpeanu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Str.Sănătescu Nr.28 Vilă / bl 8.imob 1/Av.Sănătescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Bucureștii Noi bl.C1, A11, A12, 68, 70, 72, 11,13, Vila Dumitrache , Vila Barabancea; Str.Ardealului bl.C2, C3; Str.Băieșu bl.A13; Str. Panciu imob.Nr.11,Nr.1 ; Str.Subcetate bl.72 imobil. Nr.70 / bl 11+imob.4 /Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Str.Pieței bl. A8, A6, A7; Str.Șaradei bl. A9 ,imobil nr.80; Bd.Bucureștii Noi bl. B1, B3; Str.Crinului bl. A3, A4, A5; Str.Surorilor bl. A2; Str.Străbuna bl. A1; Str.Subcetate bl. A10; Str.Lăstarișului bl. B2; Str.Birlogeni imobil Nr.38, instituție / bl 13.imob.2.institutii 1/2 Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Jiului bl. 4, 6; Bd.Bucureștii Noi bl. 56, 58F /bl 4/ 6 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Bucureștii Noi bl. 60, 62, 64; Str.Crinului bl. 10, 3 / bl 5/10 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Bucureștii Noi bl. 17, 19/ bl 2/ 17-19 București Noi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Frosa Șarandei bl. 33; Bd.Banu Manta bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61; Str.Gen.Vlădoianu bl. 35, 36; Str. Maior Câmpeanu bl. 37 / bl 8.imob 2/ 1 Banu Manta	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Banu Manta bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24; Șos.Nicolae Titulescu bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58; Str. G.Constantinide bl. 24C / bl 7.imob 3/ 2 Banu Manta	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Puțu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 10, 11A, 9, 11, 23; Str.Andrei Popovici bl .6, 1+1B /bl 11/Beller Bitolia	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. George Enescu bl. 6A, 1B/bl.2/ Cosmonautilor	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Magheru bl. 1, instituție, Casata / bl.1+1 imobil/Casata	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. C, B, A, H, N1; Bd.Ion Mihalache bl. F, E1, E2, G, D; Str.Puțu lui Crăciun imob.Nr.5; Str.Carpați bl. 242; Soveja Nr.73 /bl 11+2 imob/ D Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. M, N, P, R, S; Str.Bucegi imob. Nr.54, 52 /bl 5+2 imob/ N Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. O /bl 1/ O Chibrit	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Gheorghe Duca bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6; Str.Paul Ionescu imob.Nr. 3; Str.Alex.I.Cuza imobil Nr 37, 41; Str.Griviței instituție /bl.11+1 instit./ 10-22 Duca	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Bd.Dinicu Golescu bl. 15, E, F, H, G, B, 23-25/bl 8/ B Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Str.Băiculești bl.B9, A13, B13, C13; Str.Făurei bl.C9, imob.Nr.6; Str.Hrisovului imob.Nr.3, 4, 2/5 bl+ 4 imob./ B 13 Jiului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Petru Poni bl. 1; Str.Gheorghe.Duca bl. 3-11; Cal.Griviței bl. 142; Str.PandeleTărușanu imob.Nr. 18, 6, 14, 6Bis, 12 / 3 bl.+ 5 imob/ 3-11 Duca	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /4 bl./ 3 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Dinicu Golescu bl. 5, 6, 7/3 bl./7 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Dorobanți bl. 9F, 9E, 9, 9C, 9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str.Braziliei imob.Nr.44 /11 bl.+ 1 imob./ 2 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Dorobanți bl. 11 / 1 bl./ 11 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Dorobanți bl. 53-57, 59, 61-63 /3 bl./ 61-63 Dorobanți	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Floreasca bl. 1F /1 bl./ Floreasca	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanți bl.13 / 3 bl./ 12 Gostat	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Gării De Nord bl. A, C; Cal. Griviței bl. 139; instituție / 3 bl.+ 1 instituție/ A Gara	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Gării de Nord bl. D3, instituție; Cal. Griviței bl. J1 / 2 bl.+ 1 instituție D 3 Gara	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. A, B, C; Str.Chișcani imobil Nr.23, 24, 27, 30 /3 bl.+ 4 imob./ A Grant	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Gării de Nord Nr.2 - instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. I / 1 bl./ I Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. K, L2, L3, J, L1 /5 bl./ J Grivița	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. I, J, K /3 bl./ K Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. O, P, R, S; Str.Costache Marinescu imobil Nr. 9, 11, 29; Str.Octav Cocărăscu imobil Nr. 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42B, 50, 41B, 44, 22, 37, 28, 32; Str.Barițiu imobil Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,38; Str.Eclesiarhului imobil Nr. 8, 21; Str.Șoimăreștilor imobil Nr. 8; Str.Lugoj Nr. 46 / 4 bl.+ 59 imob./ R Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 1B; Str.C-tin Disescu imobil Nr.7/ 1 bl+ 1 imob./148 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 3B, 2B, 4B / 3 bl./ 156 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 146; Str.Petre Tărușanu imob.Nr.3, 5, 11; Str.Disescu imobil Nr.2A, 2/ 1 bl+ 5 imob./146 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 150; Str.Depărățeanu Alexandru imob.Nr.4, 6/ 1 bl.+ 2 imob./150 Grivița	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Hrisovului bl. 1, 2; Str.Pecetei bl. L2 / 3 bl./ Hrisovului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Mexic bl. 1, I3; Bd.Iancu de Hunedoara bl. 2, 3, I1; Str.Londra bl. 4; Str.Argentina bl. I2; Louis Blanc bl.I 1; Ilie Pintilie instituție / 8 bl+1 inst./1 Ilie Pintilie	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Iacob Negruzzi imob.Nr.45 / 1 imob/ Iacob Negruzzi	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Făurei bl. P11 / 1 bl./ P 11 Jiului	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Dr.Felix bl. 18, 17, 17A, 19; Bd.Banu Manta bl. 19A; Str.Sava Hentia imob.Nr.6 / 5 bl.+1 imob./12-1 Mai	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 1, 2, instituții / 2 bl.+ 2 instit./126-1 Mai	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 138, 140, 142 / 3 bl./ 140 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal.Griviței bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5 / 4 bl.+ 1 imob./2 Prefabricate	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 6	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Alexandru Popișteanu bl. 3, 2, 1 / 3 bl./ Popișteanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Enescu Athanasie bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55/ 6 bl./ Palazul Mare	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Aviator Popișteanu Nr.46 instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Andrei Popovici bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.67, 41; Str. Nicolae Constantinescu bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60; Str.George Călinescu bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A; Str.Ștefan Protopopescu bl. 3, 4, 2; imob.64; Str.Aricescu D.Constantin bl. 21, 20, Av. Darian Nr.27 / 21 bl.+ 5 imob./Radu Beller	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd.Ion Mihalache bl. C, E, H, B / 4 bl./Locuințe Steaua	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței imob.Nr. 134-136 / 1 bl./ Sora	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Sandu Aldea bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6 bl./Sandu Aldea	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Știrbei Vodă bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B; Str.Berzei bl. 25A, 25B; Cal. Plevnei bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 / 25 bl./Știrbei Vodă	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 14, 14A, 1A, 1, 13,imob.Nr.88A, 88; Bd.Banu Manta bl. 7, 1B, imob.Nr.5; Str.Rudeanu Teodosie bl. 15, 1C; Str.Petru Maior imob.Nr.10; Str.Valea Merilor imob.Nr.5 / 9 bl.+ 5 imob./ 1 Titulescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Șos.Nicolae Titulescu bl. 21, 20; Cal. Griviței bl. B; Str.Petru Rareș imob.Nr.19-21 / 3 bl.+ 1 imob./2 Titulescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3; Str.Costin Miron bl. 5A+5B; Str.Alexandru Ioan Cuza imob.Nr.80; Str.Cernat Alexandru imob.Nr.24 / 10 bl.+ 2 imob./3 Titulescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 23, 20, 21A, 21, 22 / 5 bl./9 Titulescu	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Veronica Micle bl. M5, 1C, imob.Nr. 40, 38, 36Bis; Str.Dr.Felix bl. M4, A1, B1, C2,imob.Nr.53, 12; Șos.Nicolae Titulescu bl. 12, 11B, 11A; Str.Bradului bl. C2 / 10 bl./+5 imob./Veronica Micle	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr.222A; Lainici Nr.5; C-tin Stere Nr.10 / 4 bl.+ 3 imob./6 ACM	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd. Mărăști Nr. 17 Imobil Mihai Aurel	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Baiculesti bl. B13, C13, A13, B9; Str. Faurei bl.C9, Vila 6;Str.Hrisovului Vila 2, Vila 3,Vila 4;/ 5 bl./3 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Hrisovului bl.B3,C3,D3, H4, Vila 10, Vila 5, Vila 7B, Vila 9; Str Faurei Vila 7A/4 bl./5 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Baiculesti bl D9, E13; Intr.Dridu bl.F13A, F13B; Str.Pajura Vila 17, Vila 18-19, Vila 25, Vila 27/ 4 bl./4 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Faurei bl E3 ; Str.Pajurei bl.F3, G3 /3 bl.	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Pajurei bl.G5, A5, F4;Str.Faurei Vila 11, Vila 12A, Vila 12B,Vila 13 / 3 bl./ 4 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Pajurei bl.I3, H3, J3, Vila 23, Vila 24, Vila 30; Intr. Dridu Vila 26A, Vila 28, Vila 29 / 3 bl / 6 vile	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Intr.Dridu bl.L3, K3, M3 / 3 bl	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Baiculesti bl.A12	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Baiculesti bl.A1	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Baiculesti A2	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	15.10.2021 /13.00
	Str.Baiculesti A3	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Faurei bl.P11	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Jiului Nr.163 - Colegiu Tehnic Media, Camine	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Witting Nr.42	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10 / Modul 4 Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7 / Modul 7Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5 / Modul 5 Prefabricate	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Mircea Vulcănescu Nr.2	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Witting Nr.42	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Șos. Nicolae Titulescu Nr. 50-52	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str.Gherghel Vasile Nr.2	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Mircea Vulcănescu Nr. 88	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Bd. Mărăști Nr. 17 Instituție	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Calea Plevnei Nr.142	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00
	Str. Carol Knappe Nr.9 instituție - CAROL KNAPPE	Deficitar ÎNC		15.10.2021 /13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal.Griviței bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5 / 4 bl.+ 1 imob./2 Prefabricate	Deficitar ACC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021 /20.00
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Cal. Griviței bl. 6	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Sandu Aldea bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6 bl./Sandu Aldea	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 5, 6, 7, 8, 9, 10; Str.Av.Fuica imob.Nr.10, 5, 11,12, 13, 14, 16, 18, 20; Str.Sandu Aldea imob.Nr.13 / 6 bl.+ 10 imob./7 – 1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl. C, E, H, B / 4 bl./Locuințe Steaua	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Alexandru Popișteanu bl. 3, 2, 1 / 3 bl./ Popișteanu	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Enescu Athanasie bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55/ 6 bl./ Palazul Mare	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 1, 2, instituții / 2 bl.+ 2 instit./126-1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; / Str.Rucăr imob. Nr.31A; Str.C-tin Stere Nr.56 imob.5G; Str. C-tin Stere imob. Nr.29; Str. C-tin Stere imob. Nr.21A; Str. C-tin Stere imob. Nr.9; Str. C-tin Stere imob. Nr.50; Str. C-tin Stere imob. Nr.39 / 15 bl./13-1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 138, 140, 142 / 3 bl./ 140 – 1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Ion Mihalache bl.4', 4, 3, 2', 2, 1; Str. Pendeleu Nr.9 / 6 bl./2'-1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Av.Stâlpeanu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Str.Sănătescu Nr.28 Vilă / bl 8.imob 1/Av.Sănătescu	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. I / 1 bl./ I Grivița	Deficitar ACC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021 /20.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 14, 14A, 1A, 1, 13, imob.Nr.88A, 88; Bd.Banu Manta bl. 7, 1B, imob.Nr.5; Str.Rudeanu Teodosie bl. 15, 1C; Str.Petru Maior imob.Nr.10; Str.Valea Merilor imob.Nr.5 / 9 bl.+ 5 imob./ 1 Titulescu	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Clucerului bl. 36, 50; Bd.Ion Mihalache bl. 40 / bl 3/7 Clucerului	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Cal. Griviței bl. K, L2, L3, J, L1 /5 bl./ J Grivița	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Grigore Manolescu bl. 16C; Bd.Ion Mihalache bl. 16A, 16 C+D; Str.Maior Câmpianu bl.16 B+C / 4 bl./10 – 1 Mai	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Bd.Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /4 bl./ 3 Dinicu Golescu	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3; Str.Costin Miron bl. 5A+5B; Str.Alexandru Ioan Cuza imob.Nr.80; Str.Cernat Alexandru imob.Nr.24 / 10 bl.+ 2 imob./3 Titulescu	Deficitar ACC		14.10.2021 /20.00
	Str.Turda bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Str.Cluj bl. 9, 8B, imob.Nr.77-79 / 8 bl.+ 1 imob./1 Turda	Oprire ACC/INC	Izolare Tronson C15/20-C10 DTM Blind Pentru Confectionare Jonctiune Intre CET CPL SI CET Grozavesti	14.10.2021/18.00
	Str.Turda bl. 33, 31, 32, 30A, 30B; Bd.Iordache Golescu bl. 29 / 6 bl./2 Turda	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Str.Chișcani bl. 18, 18A; Str.Iani Buzoiani bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13; Str.Ștefan Stoica bl. 17A, 17B, 19, 20 / 8 bl.+ 2 imob./3 Turda	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Cal. Griviței bl. F, N, M, Roșu; Str.Barbu Lăutaru bl. 23, 24, 21, institutie; Str.Radu Popescu bl. 24A, Str.Turda bl. 29B; Str.Radu Greceanu imob.Nr.6, 14 /8 bl.+ 2 imob.+ 1 instit./ 4 Turda	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Sfânta Maria bl. 10A4, 9A; Str.Turda bl. 10A3; Bd.Ion Mihalache bl. 10A1, 10A2, 10, 9, 6, 8 / 9 bl./2-1 Mai	Oprire ACC/INC	Izolare Tronson C15/20-C10 DTM Blind Pentru Confectionare Jonctiune Intre CET CPL SI CET Grozavesti	14.10.2021/18.00
	Str.Serdarului bl. 46A, 46B, 47, 48,51; Str.Clucerului bl. 49, imob.Nr.21C, 17, 27, 23, 23A, 21, 29, 31, 33; Str.Radu Boiangiu bl. 42; Bd.Ion.Mihalache,bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41,imobil nr.66; Str.Paharnicului imob.Nr.2, 4, 3, 18,8, 15, 10, 19; Str.Anda Călugăreanu imob.Nr.1, 2, 4 /14 bl.+ 21 imob./ 5 – 1 Mai	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Str.Zabloschi bl. 12B, 13B, imob.Nr.6A; Str.Abrud, bl. 12C; Bd.Ion Mihalache bl. 12A, 13A, 14, 11; Str.Turda bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38; Str.Gala Galaction imob.Nr.89, 81, 90, 88 /13 bl.+ 5 imob./ 6 – 1 Mai	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 35, 33A, 33B, 35A, 101, imob.Nr.54A, 54B, 54; Bd.Banu Manta imob.Nr.79, 77, 75; Str.Barbu Delavrancea bl. 33D, 33C / 7 bl.+ 6 imob./8 – 1 Mai	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Bd.Ion Mihalache bl. 15A, 15; Str.Ion Neculce imob.Nr.77 / 2 bl.+ 1 imob./9 – 1 Mai	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Str.Grigore Manolescu bl. 16C; Bd.Ion Mihalache bl. 16A, 16 C+D; Str.Maior Câmpianu bl.16 B+C / 4 bl./10 – 1 Mai	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Str.Mareșal Averescu Alexandru bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 7 bl./ Miciurin	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00
	Str.Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14; Str.Radu Boiangiu bl. 38A, 38B, 38C, 39, 42A, 39A, 60; Str.Paharnicului bl. 43; Bd.Ion Mihalache bl. 85, 84; Str.Miciurin bl. 80A; Str.Medelnicerului imob.Nr.2, 6, 12, 10, 8; Str.Clucerului imob.Nr. 49, 62, 66 / 18 bl.+ 8 imob./Nicolae Racotă	Oprire ACC/INC		14.10.2021/18.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
	Str.Clucerului bl. 36, 50; Bd.Ion Mihalache bl. 40 / bl 3/7 Clucerului	Oprire ACC/ÎNC		14.10.2021/18.00
	Bd. Mărăști Nr. 17 Instituție	Oprire ACC/ÎNC		14.10.2021/18.00
2	Str.Câmpul Moșilor bl.1; Șos.Colentina bl. 2, 3A1, 3A2, 4A, 4, 5; Str.Ziduri Moși bl.6/8 bl. / Ziduri Mosi	Deficitar ACC/ÎNC	Alimentare deficitara din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	14.10.2021/16.00
	Șos.Colentina bl.2, 1A, 1B, 3IRTA, 4IRTA, 7IRTA; Str.Mașina de Pâine bl.5, 6 IRTA, 50, 9IRTA; Str.Teiul Doamnei bl.8 IRTA/11 bl. / 7 IRTA	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A, 31C; Str.Ion Maiorescu bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7; Str.Cenușăresei bl.50, 52; Str.Vaselor bl.34, imob.Nr.3A; Str.Traian bl.30 B, imob.Nr.254; Str.Mihai Eminescu bl.31B ,32/18 bl.+4 imobile/ 1 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob.Nr.215A; Bd.Dacia bl.25B; Str.Traian bl.22B, 24; Str.Energiei imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/15 bl.+10 imobile / 3 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/17 bl.+1 imobil / 4 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.55 Bis, 59A; Șos.Ștefan cel Mare bl.59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncșoara bl.75, 63, 73; Str.Deda bl.79; Str.Rovine(fost Ion Mosi), bl.65, 67, Biserica – Ion Moși; Str.Făinari bl.69, 71 /14 bl.+1 instituție/ 5 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl. 9, 3, 1Bis, 1, 11, 11B, 15; Str.Cercului bl.5-7/9 bl. / 6 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Șos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B /8 bl/ 2 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Cal. Moșilor bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 ; Bd.Carol I bl. 2Bis/8 bl. / 7 Moșilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P7 /1bl/ P7 Foisor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Șos. Mihai Bravu bl. P7A/1 bl / P7A Foisor	Deficitar ÎNC	Alimentare deficitara din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice	14.10.2021/16.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P8/1 bl / P8 Foisor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos Mihai Bravu bl. P7, P8, P7A; Str.Oborul Nou bl. P10/4 bl. / P10 Foisor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Str.Teiul Doamnei bl. M14,15, 16, 24, 23, 22, 21, 20, 19; Bd. Lacul Tei bl. 17-18; Str. Laptari Tei bl. 26,25, instituție; Bd. D-na Ghica bl. 1, 2, 3 ,4/ 16 bl.+1 instituție / 17-18 Petricani	Deficitar ACC/ ÎNC		14.10.2021/16.00
	Str.Vidin bl.59, 58 Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str.Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str.Gheorghe Titeica bl.54Bis, 52Bis; Str.Zambilelor bl.62; STB/13 bl/ Ramuri Tei	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/16.00
	Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Șos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1; Str.Popa Lazăr bl. Adversa / 9 bl. + 1 imobil / Mecanica Fina	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	14.10.2021/16.00
	Șos.lancului.bl.103A,102C,102B,103B,102D,101A,101B,imob.Nr.43,45;Șos.Pantelim on.bl.102A,207,208A,101,208B,100; Str.Lt.Stanescu Gheorghe bl.208 ,instituție / 14 bl. + 1 imobil + 1 instituție / 1 lancului	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos.lancului bl.106C, 106B, 106A, 105B, 105D, 108, 107, imob.Nr.25, 15; Str.Sachelarie Visarion bl.118B, 119, 118A, 117C, imob.Nr.49-51; Str.Magura Vulturului bl.117B, 117A; Str.Cristescu Dima bl.105C / 14 bl. + 3 imobile / 2 lancului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos.lancului bl.121, 120, G, 121A / 4 bl. / 5 lancului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos.Mihai Bravu bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13; Al. Avrig bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19; Str.Pictor Obedeianu imob.Nr.18 / 17 bl. + 1 imobil / 3 Vaselor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00
	Șos.lancului bl.114A, 113B, 115, 114B, 113A, 113C,instituție / 6 bl. + 1 institutie / 4 lancului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/16.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Str.Sachelarie Visarion bl.111B, 112B, 111A, 112A, 466,imob.Nr.11, 15, 39, 13A, 37, 17A; Str.Magura Vulturului bl.116A; Șos.lancului bl.110A, 109B , 109A , 112C, 110B, 112A ,imob.Nr.7A, 23; Str. Al. Zarandului bl.467, 468, 469; Str.Elev Stefanescu bl.462, 463, 464, 465, imob.Nr.10Bis, 10B; Str.Avrig bl.460, 461 / 21 bl. + 10 imobile / 3 lancului	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	14.10.2021/16.00
	Cămine Studenți ,instituție/2 camine+ 1 institutie / ICB	Deficitar ACC		14.10.2021/16.00
	Str.Siliștea bl.2, 4, 7, 9; Str.Lunca Florilor bl.3, 5, 10, 6, 14, 15, 11, 12, 17, 13; Str.Ziduri între Vii bl.6 ITB, 7 ITB, 8 ITB, 9 ITB, 10 ITB, 1; Str.Popa Nicolae bl.ABC, 1, 2, 3, 9, 10, 52, 53, 51, 50; Str.Râșnov bl.55, 62; Str.Vasile Stolnicu bl.60, 34-35, 61; Str.Cozia bl.75; Str.Turturea Paharnicu bl.74 / 37 bl. / 3 Colentina Socului	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE canal distantă pe circuitul de încălzire DN 300	15.10.2021/16.00
3	Al. Ilioara bl.PM 29, PM30, PM30A; Bd. Camil Ressu bl. PM28/4 bl /8Placare	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE retea secundara pe circuitul de INCALZIRE	14.10.2021/ 20.00
	Str. Matei Basarab bl. L112, L112A, L113A, L113; Str. Traian bl. L112B/ 7 bl./ 4 Labirint	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari incalzire din cauza manevrelor de echilibrare hidraulica a rețelei termice.	14.10.2021/24.00
	Bd. Decebal bl. S12, S12A, S12B, S13, S14, S15; Str.Th.Speranția bl. S24, S25, S26, S27,S28/11 bl./S14	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Brăilița bl. D9B, D9A. Burebista bl. D13, D14; Str. Șc. Ciocanu imob. Alexandrescu G/ 4+1 imobil/ 2 Cornul Caprei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Râmnicu Vâlcea bl. 31, 30, 32, 33, 34A, 34; Al. Răcari bl. 33B, 33A, 30B, 30A, 15C, 36, 37; Str. Adrian Cârstea bl. 35, 30, 30B; Str. Lugojana bl. 15D/ 17 bl./ 15 Răcari	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Istriei bl. 3A, 3E, 3D, 19D, 3E1, 19C, 3E2; Str. Sold. Iosif Ion bl. 3B; Al. Râmnicu Sărat bl. 3C, 19, 19A, 20I, 20F, 19B, imob. Parohie; Str. Segovia bl. C8, C7/16+1 Imobil / 13 Dristor Tomis	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Istriei bl. 21E, 21C, 21D; Str. T.G. Bogdan bl. 21G, 21, 21F, 20B, 20B1, 20A, 20G, 22C; Str. Râmnicu Sărat bl. 21B, 21A, 16, 20, 20J; Str. Râmnicu Vâlcea bl. 20C, 23, 22A, 20D, 22B, 16, 17; Str. Danubiu bl. 20E, 17, 20H/26 bl./ 12 Dristor Tomis	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Brăilița bl. D9B, D9A/ 2 bl./ 4 Dudești	Oprire ÎNC	Remediere avarie canal distanta	15.10.2021/18.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str. Nițu Vasile bl. 36; Str. Secuilor bl. 34 ; Al. Secuilor bl. 24, 35/4 bl. / 4 Nițu Vasile	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea Secundară bl. 24-34	15.10.2021/15.00
	Str.Aleea Nisei bl.I 15;Str. Aleea Terasei bl.R12B,R12A;Str. Bd.Alexandru Obregia bl.I2C,M1,R13B,M5,M6,M7,M8,I , M2, R13A,I 1,R14,I 2 B, I2 A; Str.Emil Racoviță bl.U1,R18,R1/institutii /20 bl. + 1 Institutie / 1 Bis Zona I	Deficitar ACC/INC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Bd.C-tin Brâncoveanu bl.28,27; Str.Cricovul Sărat bl.13,14,12,11,N27; Str.Nițu Vasile bl.10,11V,25,26; Str.Rezonanței bl.12V,13V,N26 sc.1-6,7,8,14V/ 15 bl. / 2 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Anghel Moldoveanu bl.A1; Str.Ilie Oprea bl.L1,L3; Str.Orăștiei bl.2A,L4; Str.Persani bl.L2; Str.Tudor Gociu bl.C4 sc.2; B sc.1,2+3;C sc.1+3,2; 1/ TOTAL 10 BL / Tudor Gociu	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.11B,11A; Str.Anton Colorian bl.9A; Șos.Olteniței bl.6A sc.3,4,5;7A,11C; Str.Radului bl.8A,10A; Str.Stoian Militaru bl.7B, 6A sc.1,2/ 10 bl. / 2 Oltenița Placare	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.C-tin Brancoveanu bl.M6; Str.Raul Mara bl.M5,M4/ 3 bl. / 6 Zona II	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Cap.Dinu Parasciv imob.Stănescu; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.30,29; Str.Cricovul Dulce bl.N16,N21,N17,18,15,16,17,N19,N18; Str.Dona Diana Alexandra bl.19,32,N18; Str.Rezonanței bl.15+16; Str.Secuilor bl.21,22; Str.Urucu Adrian bl.20 sc.A,B+C;31,N17/institutie / 20 bl. + 1 Imobil / 3 Nițu Vasile	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Șos.Giurgiului bl.C,K,E,B,F; Str.Soiuș bl.L/ institutie/ 6 bl. + 1 Institutie / 2 Giurgiu	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.1; Str.Ghimpați bl. 1T,3,8T,2T,2,3T; Șos.Giurgiului bl.G,N,O,9T,4; Intr.Targu Frumos bl.4T,7,5,6/ 16 bl. / Livada Noua	Deficitar ACC/ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Ghiță Adamescu bl.4E; Str.Laloșu bl.3B,2E,3A; Șos.Olteniței bl.2C,2D,3C,3D,3E,4A,4B,4C,4D,5A,5B,5C,5D,5E,2A,2B; Str.Pometului imob.nr.41/ 20 bl. + 1 Imobil / 3 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.12 C sc.1,2+3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.12B,12A,B1 sc.1,2,3,4; B2; Str.Impăratul Traian bl.B1A,B12/ 7 bl. / 4 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Bd.C-tin Brâncoveanu bl.B3,B4,B5;B7; Str.Împaratul Traian bl.B11,B9,B8,B10/ 8 bl. /5 Brancoveanu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.10-14,16; Str.Podarului bl.F1,F3; Str.Râul Mara bl.E1,M2; Str.Târnava Mică bl.M3; Str.Vatra Dornei bl.F5,A14,F2,E2,M1,E3,E5,F4,E4/ 16 bl. / 5 Zona II	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Emil Racoviță bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1,A15,A14; Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 10 bl.+ 1 Institutie / 3 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.5B,E13,E14,R10,E12; Bd.Alexandru Obregia bl.O3; Str.Aliorului bl.E11; Str.Străduinței bl.O4/institutie / 8 bl. / 5 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17; Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/ 12 bl. / 6 Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88; Str.Plugarilor bl.94,91; Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcărești bl.87;86,85 B,85A/ 12 BL / Plugarilor	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51; Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ; Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcărești bl.69B,70B,84,83/ 18 bl. + 1 Imobil / 3 Tineretului	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Șos.Olteniței bl.6,5 ,4/ 3 bl. / 1 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Baltita bl.B18 sc.1+3,2; 19 sc.1; B19 sc.2,3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.B15 sc.1,2,3+4; B16,B17 sc.1,2,3; B14 sc.1-4,5; str.Păduroiu bl.B24,B23 sc.1,2,3+4; B25,B22A; Str.Pomârla bl.B20 sc.1,2,3,4,5; B 21 sc.1,2,3; B22 Str.Secuilor bl.B17A/ 15 bl. / 6 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.OD1,2B,2A,M1,OD2/ 5 bl. / Metalurgiei	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 9 bl. / 7 Zona I	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Bd.Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Manescu bl.6-7,8,Comunitatea Musulmana; Str.Darstelor imob.nr.3; Str.D-tru Botez bl.Plomba12; Str.Nicolae Galea bl.10; Str.Pieptanari bl.5 sc.A,B; Str.Scarlat Otulescu bl.9; Str.Serban Voda bl.B3,11 sc.A;3A,2; Șos.Viilor bl.4AB/ institutie/ 11 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / Pieptănari	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Huși bl.PA1,PA2; Șos.Olteneiței bl.3,13,2,14,1,1,Parohie; Str.Tache Gheorghe bl.17/ 9 bl.+ 1 Imobil / 17 Dolhasca	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.1,35 sc.A+C,B; Str.Cuza Voda bl.37A; Bd.Gheorghe Șincai bl.2 sc.1+2,3,4; Str.Mocancuței imob.nr.12; Str.Trestiana bl.3/ 5 bl. + 1 Imobil / Șincai	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Bd.Libertății bl.A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115; bd.Regina Maria bl.119 sc.1,2 / 9 bl. / Izvor Coșbuc	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.George Cosbuc bl.P5B,P5B, Expo 54,5D; P-ta Unirii bl.5B,7B,7C,7C Marchand, 7A Marchand,6 ; 2 Unirii,A,B,C;5A,5 B sc.II,8A,5C,8B sc.II,8C sc.2;7A sc.1/ institutie/17 bl. + 1 Institutie / V.S.Sud	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Cornetului bl.20 sc..Padeșu 1,2; Str bl.1sc.1,2,3; Str.Ștefan Dumitrescu bl.2 sc.1+2,3; Str.Șura Mare bl.1A,1B / 6 bl. / 1 Stoian Militaru	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Bălțița bl.B33,B37,B26,B28,B34,B35; Str.Husi bl.B36,B35 sc.3, B32; Str.Paduroiu bl.B27 sc.4;B30; Str.Secuilor bl.B27 sc.1,2,3;B29,B31/ 14 bl./ 8 Brâncoveanu	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Gheorghe Șincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ 4 bl /Norilor	Deficitar ACC		15.10.2021/13.00
	Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuței imob.nr.1,3;Str.Poenaribl.13,12;Bd.Tineretului bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3 ; Str.Tohani bl.29,30,33,31;Str.Trestiana bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / institutie/31 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / 1 Tineretului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3; Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47 sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20; Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 26 bl. /2 Tineretului	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Aleea Tebea bl.D13,103,102,101,D10,D11A,D12; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.M1/1 ,M2/3,M2/4; Str.Huedin bl.A12; Str.Izv.Crișului bl.A1,D1,A2,A3; Str.Izv.Mureșului bl.A11,D22,D9; Str.Izv.Rece bl.14 A+B; Str.Izv.Trotusului bl.D24,D14,D15 / 22 bl. / 2 Zona V	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	15.10.2021/13.00
	Str.Costila bl.P1,P2,P5; Str.Luica bl.M1; Str.Resita bl.P4; Str.Ucea bl.P3,P4 Str.Costila bl.P9 sc.1,2; P5,P6; Str.Ucea bl.P11,P7,P10,P9,P12,P8 sc.3,1+2Str.Luica bl.M2,M4,M3,M4Bis,M5,M6, IV/ 1A; Str.Reșița bl.M1; Str.Ucea bl.IV/2; Str.Uioara bl.IV /1B,IV/1C sc.B,IV/1 sc.A,M2/ 29 bl. / Luica	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Almașul Mare bl.B2,B9; str.Almașul Mic bl.B6,B10,B11,B8,B7; Str.Gradistea bl.B3,B14,B1,B4,B13 Str.Almașul Mare bl.B18,B16; Str.Almașul Mic bl.B17,B12; Str.Moldoveni bl.B20,B19/ 18 bl. / Almașul Mare	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Călinești bl.81,15,14,12,13,11; Șos.Giurgiului bl.2B,2A ;1; Str.Grădiștea bl.87,86; str.Tatulești bl.20,18,84,83,82,85/ 17 bl. / 6 Vifonița	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Mitropolit Dosoftei imob.nr.6; Str.Șerban Vodă bl.13,14,15,imob.nr.168/ 3 bl. + 2 Imobile / 2 Șerban Vodă	Deficitar ACC/ ÎNC		15.10.2021/13.00
	Str.Aliorului bl.R8; Str.Ornamentului bl.D7,E9 sc.1+2,3; E8; Str.Raul Sadului bl.A12,A11,R7; Str.Raul Târgului bl.D9,D8/ 9 bl. / 3 Bis Zona I	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.R6,R1,R2,R4,R5,R14; Str.Covasna bl.E2,A2,A3,F3,F5,F2,A4,A5,E4,E1,F1,E3,F4 /19 bl. / 1 Zona II	Deficitar ÎNC		15.10.2021/13.00
5	Bd. D. Cantemir Nr. 27 bl. 1;2 Str. Drumea Radulescu Nr. 23, Vila Grozuta; Str. Diditel Nr. 7, Vila Chirita Gheorghe Str. Diditel Nr. 17, Vila Teodorescu, Str. Diditel Nr. 19, Vila Calomfirescu / CT 9-10 Mărășești	Oprire ÎNC	Avarie canal distanta	14.10.2021/17.00
	Str.Izvorul Crișului bl. D3, D4; Str.Izv.Mureșului bl. A9, D23; Str.Izvorul Rece bl. A10; Str.Izv.Trotușului bl.A17, D8; Str.Reșița bl. A18; Str.Izvorul Mureșului bl. D7, D6; Str.Izv.Trotușului bl. D5; Str.Reșița bl. A19/12 bl./ 2 Institutii/1 Zona V	Oprire ACC/ÎNC	Remediere Avarie rețea primară	14.10.2021/21.00
	Str. Toporași bl. 1/ 1 bl. / Modul Toporași	Oprire ACC/ÎNC	Lucrări înlocuire conductă rețea primară	25.10.2021/ 24.00
5	Al. Botorani bl. V44, V50, V57, V49, V51; Cal. 13 Septembrie bl. V53, V54, V47, V46, V45; Str. Drumul Sării bl. V58, V60, V55; Str.Năbucului bl. V59/ 14 bl./ 1 Drumul Sării	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Al. Botorani bl. V28, V35, V36, V37, V42, V43, V80, V82, V83, V84; Cal.13.Septembrie.bl.V38, V39, V40; Str. Baltagulului bl. V77, V78, V81; Str. Mihail Sebastian bl. V29, V30, V79/ 19 bl./ 3 Drumul Sării	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. V22, V23; Cal. 13 Septembrie bl. V1, V3, V4, V5, V6; Str. Șerbota bl. P74, V8, V9, V19, V20, V21; Str. Lacul Plopului bl. V7, P73 / 15 bl./ 4 Drumul Sării	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Năsăud bl. 32, 31/ 2 bl./4 Chirigiu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 12, 13; Str. Năsăud bl. 20, 21, 23, 25, 24/7 bl./ 5 Chirigiu	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Șos. Alexandriei bl. L1, L2, L3,L4, L5, L6, PC1, PC2, PC7, PC6/ 10 bl./ 1 Alexandria	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str. Topolnița bl. M44, M45, M54; Str. Mărgeanului bl. M49, M50/ 19 bl./ 8 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Bărnova bl. M115, M116, M117, M118, M119, M120, M120A; Str.Crăișorului bl. M134B, M135A, M135B, M135C; Str.Dumbrava Nouă bl. M121, M122A , M133, M134A; Str.Sold. Ilie Mihail bl. M122B, M123A, M123B, M123C, M127, M128, M129, M130, M131, M132, M132A; Str. Mărgeanului bl. M112, M113, M114, M124, M125, M126/ 32 bl./10 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Petre Ispirescu bl. M137, M138, M140, M198, M198A, M199, M217, M210, M211, M212, M214, M215, M216, M213; Str. Cobadin bl. M200, M201, M202, M209; Str. Dumbrava Nouă bl. M141, M142, M197, M206, M207, M208A, M208; Str.Crăișorului bl. M136, M143A, M143B; Str. Iancu Jianu bl. M204, M205, M203/ 31 bl./ 11 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniță Cegan bl. P17, P24A, P25A, P26, P27; Cal. 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Șos. Panduri bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, instituție; Str.Ioviță bl. P24, P25 / 28 bl.+1 instituție/ 1 Panduri	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Șos. Panduri bl.P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A; Str. Ioviță bl. P13, P13A, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Gârbea Ion bl. P2C, P2B/ 27 bl./ 2 Panduri	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Bârcă bl. M184, M189, M190, M194; Cal. Rahovei bl. 31, 37, 43 -43A, 43B, Vila Lungu Smaranda; Str. Focșani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177, M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A, 42B, 47/ 21 bl.+1 imob/ 2 Rahova	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 10A, 10B, 16, 20A, 20B; Str. Modoran Ene bl. 10C; Str. Probeagului bl.25; Al. Rădășeni bl. 14, 17, 19, 22, 27, Imobil Dan Alexandru/ 12 bl.+1 imob./ 3 Rahova	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 11, 11A, 13, 28, 26, 30, 30A, Imobil Ioniță; Str. Cap. Ilina bl. 11B, 13A; Str. Oltina bl.23, 27, 28, 28B; Str. Pecineaga bl. 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C; Str. Sg. Scarlat bl.12; Str. Slt. Popa bl. 13B, 13C, 15, 15A, 15B ; Str. Vicina bl.29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38/ 34 bl.+1imob./ 4 Rahova	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Calea Ferentari bl. 70A,70B,70C, 117, 117A, 119 A, 119B, 119D;Str. Dunavăț bl. 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 61A, 65; Șos. Sălaj bl. 50A, Str. Telita bl. 66A, 116, 119C,120, 121, 122A, 122B, 52A, 56; Aleea Pricopani bl. 51/ 27 bl./ 1 Sălaj	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăț bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. 47, 48, 49, 50, 55, 53/ 14 bl./14 bl./ 2 Sălaj	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Str. Sg. Turturică bl.70A, 70B; Str. Șos. Sălaj bl. 68, 69A 69B/ 7 bl./ 3 Sălaj	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. Ferentari bl. 125, 123, 124, 124A, 126; Șos. Sălaj bl. 58A, 126A, 128B; Str. Tulcea bl. 126B/ 9 bl./ 4 Sălaj	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Spătaru Preda bl. 97A, 129,129A; Cal. Ferentari bl. 126B, 95, 96, 97, 129B/ 8 bl./ 6 Sălaj	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Maria Cuntan bl. S40, S42, S43, S44;Str. Aurel Ciurea bl. S41; Str. Samuil Vulcan bl. S45/ 6 bl./ 3 Sebastian	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23;Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S20, S21; Str. Dumbrava Nouă bl. S16, S17, S18, S19, S22/ 20 bl./ 7 Sebastian	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Novaci bl. P55, P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moțoc bl. P48, P56, P53, P54, P55; Str. Elev Popovici Nicolae bl. P51, P49, P50/ 12 bl./ 2 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42A; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40; Str. Petre Ispirescu bl. P22B, P22C, P22; Str. Moțoc bl. P21A2, P21A1; Str. Dumbrava Nouă bl. P22A, P21B, P25, P41; Str. Cobadin bl. P21C1, P21C2, P24; Str. Popovici Nicolae bl. P42/16 bl./ 3 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65; Str. Dorneasca bl. P78, P58, P62, P59, P63; Str. Lacul Plopului bl. P75/ 11 bl./4 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major Nedeleanu bl. P76; Str. Conțești bl. P83; Str. Dorneasca bl. P79, P80; Str. Dorneasca 7A instituție/ 7 bl.+1 instituție/ 5 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A/6 Petre Ispirescu/ 10 bl	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67; Str. Petre Ispirescu bl. P71A, P72B/6 bl./ 7 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70/ 12 bl./ 1/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabinelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131,133,135/ 22 bl./ 2/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str.Uranus bl. U8, bl. 53; Str.Ion Creangă bl. 87, 89, 91, instituții ; Cal. 13 Septembrie bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69 71, 73-75, 77ABC,79 ,81, 83, 85/ 17 bl.+2 institutii/ 3/13 Septembrie	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craiovița bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian bl. A28, A33, A34, A35/ 24 bl./ I.Drumul Taberei	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Zamfir Olaru bl. 81C, 79; Str.Alex Locușteanu bl.77A, 77B, 77C, 77D, 80; Cal. Ferentari bl. 75, 75A, 83, 83A; Str. Vedeia bl.82; Str.Tutunari bl. 76ABC, 76, 90, 90AI, 90AII; Cal. Rahovei bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B/ 22 bl./ 2 Ferentari	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Tutunari bl.87A, 87B; Str. Str. Năsăud bl. 84,130, 86D, 86C, Cămin Militar; Cal. Ferentari bl. 94; Str. Vedeia bl. 86A, 86B, 87E, 91, 92, 93A, 114; Str. Zamfir Olaru bl. 78, 86E, 87C, 87D/ 18 bl.+1 imobil/ 3 Ferentari	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Baltagului - instituție; Str. Nabucului Nr.18 - instituție/2 institutii / Năbucului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Șos.Panduri bl. A, AC, C, D, instituții / 4 bl.+2 institutii / MFA Panduri	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Nic. Paulescu bl. 59 A / 1 bl. / Modul Paulescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Doina bl. 12, 17, 18; Str. Sg. Constantin Mușat bl. 14, 16; Str. Sg. Maj. Florea Blejan bl. 13, 15; Str. Spătaru Preda bl. 11, 19 / 9 bl./ Doina	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Str. Malcoci bl. 38, 39, 40; Al. Pricopani bl. 7,8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36; Str.Al. Sălaj bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41; Str.Al. Vicina bl. 1, 2, 3, 6, 9/ 30 bl./ Vicina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C, T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5, T6/ 9 bl./ Tudor Vladimirescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Vigoniei bl. 10, 10Turn, 14Turn; Str. Podul Giurgiului bl.9, 14/ 5 bl./ 9 Farado	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 44, 44A, 52, 66; Str. Dumitrescu Vasile bl.66C; Str. Dunăvăț bl.63, 66D, 45A, 45B, 45C; Str. Frecăței bl.35; Str. Malcoci bl. 36, 45, 46; Str. Pictor Dan Mihail bl.62, 67; Str. Pictor Lecca bl. 66E; Str. Sălaj bl.34, 62A, 62B; Str. Telița bl.66A, 66B, 67A, 70, instituție / 24 bl.+1 instituție / 6 Rahova	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Bd. Libertății bl. 102, 103, 104; Bd. Națiunile Unite bl. 104, 105, 106, 107, 108, 108A, 109, 110; Spl. Independenței bl. 101; Str. Sapiței bl. 103A/ 13 bl./ 103A	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Vigoniei bl. 1, 8, 15; Al. Podul Giurgiului bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13; Str. Giurgiului bl. 16/ 15 bl./Giurgiu - Farado	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Pecineaga bl. 17C, 23, 24; Str. Cap. Ilinca bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A; Str. Cap. Preda bl. 3E, 19; Str. Soldat Croitoru bl. 2, 3, 4, 8, 9, 9A; Str. Lt. Câmpeanu bl. 18, 18A, 18B, 15, 15A; Str. Soldat Ion Cindea bl. 22, 21B; Str. Slt. Popa bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2; Str. Amurgului instituție / 28 bl.+1 instituție/ Soldat Croitoru	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Șos. Alexandriei bl. 1, 12, imobil; Al. Costinești bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str. Pucheni bl. 2, 3/ 13 bl.+1 imob./ Garoafei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Ileana Cosânzeana bl. S31, S35, S36; Str. Făt Frumos bl. S29; Str. Mihail Sebastian bl. S30, S32, S33, S34/ 8 bl./ 6 Sebastian	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
5	Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13, P15, P16; Str. Ileana Cosânzeana bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6/ 18bl./ 1 Petre Ispirescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Șos. Progresului bl. 5, 5A/ 6 Chirigiu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Șos. Alexandriei bl.L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC9, PC10, PC11, PC12; Str. Antiaeriană bl. A1, A1Prim; Str.Lerești bl.D1, D2, D3, A2, 37, 38/ 27 bl./ 2 Alexandria	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Șos. Giurgiului bl. 5, 6, 7; Str.Toporași bl. 15; Str. Podul Giurgiului bl. 17, 18/ 6 bl./ 6 Farado	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Măgurei bl. D1; Șos. Giurgiului bl. A, H1, H2; Str. Ștefan Vodă imobil Decu Aurel; Str. Verigei bl. 1, 2, Z 3, Z5/ 8 bl.+ 1 imob./ 1 Giurgiu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Dobrun bl. M65, M67; Str.Mărgeanului bl.M68, M69, M70, M71; Șos. Alexandriei bl.L8, L9, L10, L11, PC8/11 bl./8 Alexandria	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Vigoniei bl. 1, 8, 15; Al. Podul Giurgiului bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13; Str. Giurgiului bl. 16/ 15 bl./Giurgiu - Farado	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str. Topolnița bl. M44, M45, M54; Str. Mărgeanului bl. M49, M50/ 19 bl./ 8 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Dumbrava Nouă bl.M17, M28, M80, M81, M82; Str.Caporal Mîscă Petre bl.M18, M19, M20, M22; Str. Modoran Ene bl. M91, M92, M94; Str.Caporal Ivan Anghelache bl. M21, M25, M26, M27; Str.Mărgeanului bl.M23, M23A, M24 / 19 bl./ 6 Mărgeanului	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	14.10.2021/23.00
	Str. Bârcă bl.M6, M7, M8, M10, M86, M87; Str. Caporal Mișcă Petre bl.M9, M13, M14, M15, M16; Str.Modoran Ene bl.M88, M89, M90; Str.Dumbrava Nouă bl.M5, M16A, M83,M84, M85; Str.Margeanului bl.M11, M11A, M12/23 bl./ 5 Mărgeanului	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Buzoieni bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77; Str. Cap. Anghelache Ivan bl.M29, M30, M31, M32, M33, M34; Str. Dumbrava Nouă bl. M78, M79; Str. Mărgeanului bl. M35, M36, M37; Str. Soldat Modoran Ene bl. M93A, M93B/ 19 bl./ 7 Mărgeanului	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Șos. Giurgiului bl. 5, 6, 7; Str.Toporași bl. 15; Str. Podul Giurgiului bl. 17, 18,institutie / 6 bl.+ 1 inst. / 6 Farado	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Mihail Sebastian Nr.136 bl. V85, V86, V 87, V88, V89, V90, V91/ 7 bl./ 5 Lira	Opre ACC/INC	Remediere AVARIE tronson C41-CG1-C13S Lira DN 700 mm	14.10.2021/22.00
	Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craiovița bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian bl. A28, A33, A34, A35/ 24 bl./ I.Drumul Taberei	Opre ACC/INC		14.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Lt. Col. Marinescu Constantin bl. V64, V65, V66, V68, V69, V70, V71; Str. Drumul Sării bl. V62, V63; Str. Mihail Sebastian bl. V73, V74; Str. Baltagulului bl. V75, V76A, V76, V67, V73A / 16 bl. / 2 Drumul Sării	Oprire ACC/INC	Remediere AVARIE tronson C41-CG1-C13S Lira DN 700 mm	14.10.2021/22.00
	Str. Baltagulului -institutie; Str. Nabucului Nr.18 - institutie /2 institutii / Năbucului	Oprire ACC/INC		14.10.2021/22.00
6	Al. Săndulești bl. Z11; Str. Romancierilor bl. Z40/ 2bl. / SC 1/3	Oprire ÎNC/ACC	Remediere AVARIE retea primară - Al. Săndulești	14.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 6,10,11Turn; Str. Finta bl. 7, Str.Finta nr. 4 Imobil, Str.Finta nr.5 Imobil; Str.Tabla Butii nr.50 Imobil, Str.Tabla Butii nr.80 Imobil/4 bl.+4 imobile / 10 Giulești	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 1, 5; Str.George Vlăsan bl. 2/3 bl. /1 Giulești	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. G19- 20, H2, J3, G17- 18, G16, J1, J, H31, 29, 33, 21; Str. Rușetu bl. G15, G14, G13,H1/15 bl. / J Giulești	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. 7, 8; Str. Prunari bl. 9; Str. M. Odobesti nr.6 Imobil; Str.Haltei nr.25 Imobil; Str. N. Oncescu nr. 52 Imobil; Str.N .Oncescu nr. 50 Imobil Cal. Giulești bl 3, 4+4 ANEXA,3 ANEXA; Str.Alion imobil Nr.87, Str.Izbanda imobil Nr.50 /6 bl.+6 imobile/ 7 Giulești	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	B-dul Constructorilor bl. A3, A4, G4, G7, G2, G30, G5, G6, G12, F2, G10, G1, G9; Str. Craiovei bl A5; Str.Rușetu bl. A1, A2, G11, G8, instituție/18 bl.+1 instituție / G3 Giulești	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Calea Giulești bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1 /12 bl. / B Giulești	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Prunaru bl 6, 7, OD5; Calea Giulești bl. Z1, Z2, Z3,OD5, OD4/8 bl. / Prunaru	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd. Constructorilor bl. 17, 18, 19, 20, 20A, 44; Str. Mehadiiei bl. 22, 21; Str. Nucșoarei bl. 41, 42, 15A ICEM; Cal. Crângași bl.15 ICEM, 16/13 bl. / 1 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Saidac bl. 12 ICEM, 12A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36; Str. Nucșoarei bl.13, 31, 32, 37, 38, 39, 40; Cal. Crângași bl. 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 10, 9 ICEM, 11 ICEM, 13 ICEM; Str. Mehadiiei bl. 1 ICEM, 4 ICEM/33 bl. /2 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Vintilă Mihăilescu bl.60, 61, 62, 63, 64, 63A, 70, 72; Str. Zboina Neagră bl.69; Str. Ceahlău bl. 66, 67, 68, 71,73; Str. George Vâlsan bl. 65, 65A; Str.P.Stoian nr. 4 – imobil/16 bl. + 1imobil / 3 Crivina	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl. 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80; Str. Zboina Neagră bl. 74, 81; Str. Olănești bl. 76A, 83; Str. Ceahlău bl. 75, 76, 82; Cal. Crângași bl. 45, 46, 47, 48, 49, 50; Str. Pădureni bl.51, 52, 52A, 53A, 53B, 53C, 8D/31 bl. / 4 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Porumbacu bl. 30, 31, 33, 34, 35, 86, 87; Str. Olănești bl. 38, 43; Str. Ceahlău bl. 26 sc.1, 27, 28, 29, 32, 38A, 39; Str.9 Mai bl. 24, 25, 25 bis, 36, 37; Str. Fraților bl. 85 ;Cal. Crângași bl. 42, 26 sc. 3, 40, 41, 43A, 84; Str. Zboina Neagră bl. 88; Str. Vintilă Mihăilescu bl. 42A/30 bl. / 5 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.9 Mai bl. 10 A, 11B, 20A, 22A, 23A; Cal. Crângași bl. 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19A; Cal. Giulești bl. 11A, 12A, 13A, 14A/14 bl. / 7 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Ceahlău bl. 102A, 104, 103, 106; Str. Oncescu Nicolae bl. 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 114 ; Str. Mehedinți Simion bl. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 116, 117; Str. Vâlsan George bl.109, 107, 108; Str. Porumbacu bl.89; Str. Preoteasa G. bl. 96, 97, 115, 115A, 118 /33 bl. / 8 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Cal. Crângași bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11A, 11B, 12, 13, 20, 21; Cal.Crângași – Falciu bl. 19A, 22, 22A; Str. Ceahlău bl. 14, 15 Sc.A, 19; Str. Filimon Nicolae bl. 15, 16, 17, 18 ;B-dul Constructorilor bl.8/25 bl. / 9 Crivina	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Estacadei bl. N14, 81, 82, N15, N25; Str.Brădișului bl. N16; Str.Aragonitului bl. N17; Str.Aleșd bl.N18, N20, N22, N23; Str.Apusului bl.N21, N19; Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Floarea Roșie bl.65; Str.Partiturii bl. 66/20 bl./ 10 Aragonitului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Roșia Montană bl.17, M20, O1A, O1B; Bd. Iuliu Maniu bl. 18, 19; Str. Dreptății bl. O2, O3; Str. Dealul Țugulea bl. M18, O1C/10 bl./ 3 Dreptății	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Cetatea de Baltă bl. M23, M23A, M24; Str. Dreptății bl. M22, M22A, Str. Dezrobirii bl. M25, 23; Bd. Iuliu Maniu bl. 20, 21, 22/10 bl./ 5 Desișului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Lavandei bl.P29, P30, P33, P34, P35, O12C; Str.Grințieșului bl.P31, P32, P38; Str. Ghirlandei P36, P37, P39, N13; Str.Estacadei bl.P40, P41; Str.Cernișoara bl.O12, O11; Str.Valea Cerbului bl.N12; Str.Partiturii bl.63 /19 bl. / 8 Ghirlandei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.E, G, G2, C1, C, E1, B; Str.Apusului bl.F; Str.Mărgelilor bl.A1, A2, 303, 304; Str.Eftimie Croitoru bl. 302, 309; Str.Bogdan Stan Șerban bl.305, 306, 307, 311; Str.Apele Vii bl.308, 310, 312/21 bl./ 1 Indesirii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd.Iuliu Maniu bl.H, I, J, K, 38, 39, 40, 41, G1; Intr.jarului bl.52; Str.Apusului bl.42, M26, M27; Bd.Iuliu Maniu bl.G, G2/14 bl./ 2 Indesirii	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Str.Dobreni bl.P22, P23; Intr. Pitulicii bl.P24, P25, P26, P27; Str.Lavandei bl. P28; Str.Cernișoara bl. O12, O13; Str. Dezrobirii bl.P17, P19; Str.Cernișoara bl. P18, P20; Bd.Uverturii bl. P21, P16/14 bl./ 7 Lavandei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Valea Lungă bl. 19, 21, 22; Al. Moinești bl. 20, 14, 15, 16, 18; Str.Mohorului bl. 17; Str.Vistiernicul Stavrinis bl. 135A/10 bl./ 11 Liniei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Mălinului bl.3, 4, 12BIS; Str.Roșiorii De Vede bl.F6; Str.Murguța bl.10, 8, 9, 7, 11; Str.Viforului bl. 12,13/11 bl./ 12 Liniei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Lujerului bl.1A; Str.Cupolei bl.2A, 2B, 102; Str.Agigea bl.102A; Str.Basmului bl.103; Str.Timonierului bl.104, 104A/8 bl./ 13 Liniei	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.N1, N5, N5A, 43(acc din SC 12/13), 44(acc din SC 12/13), 45, 46; Str.Mărgelilor bl.N2, N3; Intr.Flotei bl.N4; Str.Maratonului bl.N6; Str.Castra Nova ,Casa Ilie; Str.Apusului bl.47, 48, 49, 69, 70, 71, 50/ 18 bl.+1 imobil / 12 Maratonului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Apusului bl. N27, N28, N29; Str.Mărgelilor bl.N30, N31, N32, N34, N35, N36; Str.Petrăchești bl.N33, N37; Str.Lac Zănoaga Cămin 1, 2, 3; Str.Ghirlandei bl. 72, 73, 74, 75, 76, 77/20 bl./ 11 Mărgelilor	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Iedului bl.149A, 149B; Str.Bărsănești bl.150, 151, 154, 156, 157, 159, 50; Str.Vistiernicul Stavrinis bl. 152, 153, 153A, 155, 51, 53, 54, 55A, 53A, 54A; Str.Oboga bl.155A, 160; Str.Ierbii bl.158; Bd.Iuliu Maniu bl.3, 2A, 2B, 1; Str.Băbești bl. 52, 52/28 bl./ 1 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Valea Lunga bl. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 148A; Str.Vistiernicul Stavrinis bl.1, 2, 3, instituție; Intr.Hanul Ancuței bl.147A, 148, 146, 147A+B; Bd.Iuliu Maniu bl. 4; Bd. Iuliu Maniu – instituție/15 bl.+2 instituții / 2 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Zorelelor bl. 8A, 9A, M10, M11, M12, M13, 43S14, 44S14, 45S14; Str. Răsăritului bl.M9; Str. Timonierului bl. 16A, 40S14, 41S14; Bd. Iuliu Maniu bl. 10A, M14, OD16, 16C; Str. Centurii bl. M15, M16B, Str. Cupolei bl. 42S14/20 bl./ 4 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 17, 17A, 18P, 22A, 22B; Str. Lujerului bl. 22C, 100; Str. Cupolei bl. 105, 106; Str. Vagonetului bl. 101/9 bl./9 bl./ 5 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P,instituții/7 bl.+4 instituții/ 6 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str.Cupolei bl.108; Str.Basmului bl.108A; Drumul Timonierului bl.1, 2, 113C, 113D, 109, 111, 111A, 111B; Al.Poarta Albă bl.109A, 110, 110A; Str.Centurii bl. 112, 113, 113A; Str.Azurului bl. 113B, instituție /17 bl.+1 instituție/ 7 Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Str.Azurului bl.114A, 118A; Str.George Calboreanu bl. 115, 119, 120, 122; Str.Răsăritului bl.116, 117, 118, 1, 4C, 5C, 6C, 7C; Str.Velei bl.2, 3 /16 bl./ 8 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Intr.Crainicului bl. Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14; Str.Mohorului bl.139, 137, 138, 143, 145A, 141; Str.Cărăbușului bl.145; Str.Valea Lungă bl. 140, 144, 142, 139A, instituție/19 bl.+1 instituție/ 9 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.A, A1, A2, B, C; Str.Valea Cascadelor bl. A3, A4/7 bl./ 14 Păcii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. E sc.A+B, E1, D, F, G/5 bl./ 15 Păcii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Politehnicii bl. 6, 3bis, 3, 2, 9, 8, 4, 5A; Str.Baia de Arieș bl. 1, 7, 11A+B, 10-10A, 5B, 13, 12/15 bl./ 2 Politehnicii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Păraluțelor bl. P22, P32, P45, P28, P41, P29, P42, P35, D5; Str.Tufănelelor bl. P23, P31, P36, P24, P30; Str.Piscul Crăsani bl. P43, P40, P34, P33; Str.Căținei bl. P38, P37, P39/21bl. / 2 Roșu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Dreptății bl. O4, O10; Str. Roșia Montană bl. O5, O7, 29, 30, 32; Str. Dezrobirii bl. O8, O8A, O9, 27, 33; Str. Cetatea de Baltă bl. O6, O7, 28, 31/16 BL./ 4 Roșia Montană	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Dezrobirii bl. P3, P4, P6, P14; Str. Cetatea de Baltă bl. P5, P10, P11, P13, P15; Str. Dreptății bl. P7, P8, P9, P12; Bd. Uverturii bl. O14, O14A, O116 BL./16 BL/ 6 Roșia Montană	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Al. Arinii Dornei bl. M28, M29, I8, I4, I7, I3, I9, I6, M27, M30; Str.Arieșul Mare bl. A32, I11, I12, I10, I5, A31, A34, A33; Al. Politehnicii bl. I1, I2/20 BL. / 1 Uverturii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Uverturii bl. M23; Al. Cetățuia bl. M17, M19, M18, M24, M22, M21, M20; Bd.Iuliu Maniu bl. M16, 13, 13A-a, 13A-b, 14/13 BL./ 2 Uverturii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Al. Cetățuia bl. 25/I, 25/II; Str. Fabricii bl. 25/III, 25/IV, 25/V, 15E-D-F, 15G-H, 15C BIS, 15 C BIS; Bd. Iuliu Maniu bl. 15A, 15B, 15C/12 bl. / 3 Uverturii	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Veteranilor bl. M13, M14, M15; Str.Partizanilor bl.M11; Str.Peștera Dâmbovicioara bl. M12; Str.Partizanilor bl. M10, M3, M3A; Bd.Uverturii bl. 9, 10, 1; Bd.Iuliu Maniu bl. 3, 4, 5 /14 bl./ 1 Veterani	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str.Veteranilor bl. M6, M16, 6, 7; Bd.Uverturii bl. M8, 11; Str.Dealul Țugulea bl. 8, 12, 13, 14, 15, 16/12 bl./ 2 Veterani	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Bd.Uverturii bl. C1, C2, C3, R1, R2A; Str. Apeductului bl. C4A; Str. Veteranilor bl. C4B, C4C, C8; Al. Arheologilor bl. C6, C5, C9, C7; Șos.Virtuții bl. R2, R3, R4, R4A/17 bl.+1 instituție / 1 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Apeductului bl.D1A1-D1A2, D2B, D2A; Str. Dealul Țugulea bl. D2, D3, D6, G1, G4, G5; Str. Orșova bl. D3A, D4, D5; Șos. Virtuții bl. R5A, R5B; Str. Veteranilor bl. R5C/15 bl. / 3 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Apeductului bl. E1A, E7, E5A+B; Str. Dealul Țugulea bl. E1B, E1C, F1; Str. Dreptății bl. E2, E3, E4, E5, E6, F2; Str. Orșova bl. F4, F5/14 bl./ 4 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Dealul Țugulea bl.G2; Șos.Virtuții bl.G3, R6A(sc.1+2) R6A(sc.3+4)/4 bl./ 7 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Dealului bl.F6, F8, F9, F10; Str.Dreptății bl.F6; Str.Orșova bl. F3/6 bl/ 8 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Cernișoara bl. 56, 57, 59, 60;Str.Partituri bl. 61, 62 /6 bl./ SC 6/7	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. 34, 35, 36, 37; Str.Floarea Rosie bl.51, 56, 54, 55, 58, 67, 68; Str.Cernișoara bl.L /12 bl./ SC 8/9	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Preciziei bl. P+1, F1BIS, F2, F3, F1, F4, instituție/6 bl.+1 instituție / ICPB	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Mărgelilor bl.Camin CMTEB, bl. Camin Apa Nova/2 cămine	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.12A/ 1 bl./ Locuințe ICAB	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 5P, 6P, 7P, 8P; Str. Moinești bl. 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206/12 bl. / 3 Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Ion Manulescu bl.123, 12B, 131, 124, 129; Str. George Calboreanu bl. 125, 126; Str. Odgonului bl. 134, 132; Str. Moinești bl. 134A, 130, 127/12 bl./ 3A Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str.Ghirlandei bl.D1; Str.Apusului bl.D2, D3, D4, M5; Str.Lacul Zănoaga bl.M6, M7, M8, M9/9 bl./ 15 Apusului	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd.Dezrobirii bl.23, 24, 25, 26, 27, 33; Str.Cetatea De Balta bl.28, 31;Str.Roșia Montana bl.29, 30, 32 /11 bl./ SC4/5	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/24.00
	Cal. Apeductului bl. A1, A3A, A4a, A4b, B4 A+B,B5A, B7; Str. Dreptății bl. A2, A6, A3B; Str. Dealul Țugulea bl. A4, A5, B5B, B5C, B9; Bd. Uverturii bl. B1, B2; Str. Veteranilor bl. B3, B4, B6, B8/21 bl./ 2 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Str. Virtuții bl. R11A, R11B, R11C, R11C, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13/10 bl. / 5 Virtuții	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 22B/1 bl./ 5A Placare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/24.00
	Bd.Timișoara bl. B2, B3, B4, B5, H4; Str. Drumul Taberei bl. I; Intr. Drumul Taberei bl. E1, E2, F, G4, H, K; Intr. Aviator Caranda bl. J, L; Bd. Vasile Milea bl. B1/15 bl./ Răzoare	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Bistra bl. E1, E2, E3; Str. Marcu Mihaela Ruxandra bl. 107, 108, C5, C7; Str. Drumul Taberei bl. C2, T8; Str.Poiana Sibiului bl. C4, E25, MC1, MC2; Str. Sibiu bl. T9; Bd. Timișoara bl. 106A, 106B, C6/17 bl./ 1/1	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. T1, T2, OD3; Str. Pravăț bl. P4, P5, P6, Z5, Z6, Z34, Z35/10 bl. / 2/2	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. T3, T4, T5, T6, OD4; Str. Pravăț bl. P7, P8, P9/8 bl./ 3/2	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Dumbrăvița bl.MIIB8/4,28,T8,229, 12 (ITM); B-dul Timișoara bl.229 BIS,T10,35,P15,P14,35,34,P13,36/14 bl./ 6/2	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Poiana Cerna bl. E26, E27, E6; Str. Poiana Vadului bl. OD8; Bd.Timișoara bl. A, B, C, D, E, F, G, H/12 bl./ 7/2	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Boteni bl. D46, M51; Str. Drumul Taberei bl. M33, M35, M37, M39, M40 bis; Al. Lunca Cernei bl. D47, D48, M52; Str. Romancierilor bl. C14; Bd.Timișoara bl. D44,M50; Al. Valea Viilor bl. A53, D49, D50, M34, M36, M38, M40/19 bl./ 9/4	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Ariniș bl. A40, OD1; Al. Câmpul cu Flori bl. C17A, C17B, D24, D25, D26, D27, OD2; Str. Drumul Taberei bl. C15 C16, 417C; Al Lunca Cernei bl. A36; Al Lunca Siretului bl. A39/14 bl./ 10/4	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Bd.Timișoara instituții; Drumul.Timonierului - instituție; Str. Bostanilor - instituție (ICTB), bl.C13, C14, instituții/ 2 bl. + 9 instituții / Nefamilisti	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Ariniș bl. A39C; Al. Crăiești bl. AD41; Bd.Timișoara bl. D35, M42; Al. Dealul Măcinului bl. A41, A44B, 451, 452, D33, D34; Al. Lunca Siretului bl. A39B; Str. Valea Ialomiței bl. A43, C10, C11, D28, D30,D31, D32, 417D, M41; Al. Zvoriștea bl.A42, D29/22 bl./ 11/4	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Al. Câmpul cu Flori bl. M49A, M49B; Al. Crăiești bl. A47, D41, D42; Al. Dealul Măcinului bl. A44, D37, D39, D40, M43; Al. Lunca Siretului bl. A45, A46, D38, D43, M45A, M45B; Bd. Timișoara bl. C12, D36, M44, M45, M46/21 bl./ 12/4	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Timisoara 71 bl M47;Al. Câmpul cu Flori bl. A48, A49, A50, A51, M48, M49; Al. Lunca.Cernei bl.A52; Bd.Timișoara bl. C13A, C13B, C13, /11 bl/13/4	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Băiuț bl.A19, D13, D14, M30, M31, M32; Al. Parva bl. A20, A21, D12; Str.Drumul Taberei bl. C7, 519, 521; Str.Valea Argeșului bl. M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523 bis, 523, M21, M22, M23/23 bl./ 5/5	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Parva bl. D23B, D17, D18; Al. Timișul de Jos bl. A23, A24, A25, A26, A30, D15, D16; Al. Timișul de Sus bl. A29; Str. Valea Argeșului bl. A22; Str. Valea Ialomiței bl. A32, A33, D19; Str. Valea Oltului bl. A27, A28, A31, C9 /19 bl./ 7/5	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Băiuț bl. A34, C7 bis, C36, M29,M29BIS; AL.PARVA BL D23,A35 ;C37; Str. Drumul Taberei bl., C8; Str. Valea Ialomiței bl. C18A+B, D20, D21, D22/13 bl./ 8/5	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Arutela bl. D1, M16; Al. Potaia bl. A17, A18, M14; Al. Callatis bl. A15, A15 bis, A16, D2, D8; Str. Drumul Taberei bl. C2, M13, M15, M17, M18, M19; Str. Râul Doamnei bl. C3, C4, M20 ,instituție;Str. Valea Argeșului bl. D11, M12; Al. Valea Bujorului bl. D9, D10/23 bl.+1 imobil/ 2/6	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Callatis bl. A14, A14A, A14B, A14C; Al. Istru nr. 2 imob. bl. A3, A14D, P2, P3, P4;Al. Potaia bl. M4, P1, instituție; Al. Râmnicel bl. M6; Al. Sadova bl. A2; Prel. Ghencea bl. C5, C6, M2, M3, M5, instituție; Str. Râul Doamnei bl. M1/19 bl.+ 2 instituții / 3/6	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Cetatea Histria bl. A2, A3, A4, D1, D2, MIIB8/15, MIIB8/16, MIIB8/14; Al. Topoloveni bl. A1, TD2, TD4, TD6, B11; Str. Drumul Taberei bl. TD1, TD3, TD5, TD42, TD43, TD44, TS37, TS38, TS39, TS40, TS41; Str. Delinești bl. 729 A; Str. Pașcani bl. 728, instituție/ 26 bl.+1instituții / 1/7	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. 701B, R1, R2, R3, TS7, TS8, TS9, TS10; Str. Peștera Scărișoara bl. 701A, B16B; Str. Segarcea bl. A11, A12, A13, A14, B13, B14; Str. Târgu Neamț bl. A15, A16, A17, A18, 715A,715B, B16A, MIIB8/2, MIIB8/1, TS30, TS31, TD 27, TD 28, TD 29/33, Colegiul National Cuza Voda- Institutie- bl./ 2/7	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Drumul Taberei bl. A7, A8, A9, A10, TD14, TD15, TD16, TD11, TD12, TD13; Str. Pașcani bl. TD33, TD32, TD34, TD35, TD36, TD49; Str. Peștera Scărișoara bl. MIIB8/3; Str. Târgu Nemț bl. B36, B37, D3, D4, D9, MIIB8/4, MIIB8/5, MIIB8/6, TD25, TD26; Str. Topolovăț bl. TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24/35 bl./ 3/7	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Str. Cetatea Histria bl. MIIB8/13; Str. Delinești bl. A5, B35, TD45, MIIB8/11, MIIB8/12; Str. Drumul Taberei bl. A6, 727A, R4, R5, R6, TD47, TD48, TD46; Al. Pașcani bl. 728B, D5, D6, D7, D8, MIIB8/7, MIIB8/8, MIIB8/9, M9, MIIB8/10; Str. Târgu Neamț bl. B31, D10, R7, instituție /18 bl. +2 instituții 4/7	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. OD1, OD2, TD18; Str. Râul Doamnei bl. TD5, TS1, TS3, TS2, TS4; Str. Valea lui Mihai bl. TD6, TD7; Al. Vlăsiei bl. M1, M2, M3/13 bl./ 1/7'	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Brașov bl. A11, D6; Str. Chilia Veche bl. A7, A8, A9, TD16, TD17; Prel. Ghencea bl. R3, R4; Str. Valea Călugărească bl. A6, A10, A10A, D4, D5, Z1, Z2, Z3, Z4; Str. Valea lui Mihai bl. 6, A3, A4, D1, D2, G, TD11, TD12, TD13, TD14; Str. Valea Roșie bl. A5, M4, M5, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9/36 bl./ 2/7'	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Prel. Ghencea bl. A1, A2, A12, D3, R1, R2, TS9, TS10; Str. Râul Doamnei bl. TS8; Str. Valea Călugărească bl. E1, E2, E3, Str. Valea lui Mihai bl. D1, D2, A3, A4, TD11, TD12, TD13, TD14 /20 bl./ 3/7'	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Brașov bl. 716, 717, 718, 719; Str. Chilia Veche bl. 710, B11; Str. Drumul Taberei bl. 714, 713, 715; Str. Valea Călugărească bl. 3, 2, 1, 4, 8, 720, 7 Gradinița nr. 87; Str. Valea Roșie bl. 60, 61, 62/1 instituție/18 bl./ 4/7'	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. 801, 802, 803, F5, OS4, Z43; Str. Țincani bl. F6, F7, F12, F13, OS3, Z18, Z19, Z44; Al. Valea Prahovei bl. 825, 825B; Str. Obcina Mare - instituție/16+1 instituție / 1/8	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Compozitorilor bl. E20, ODF14, OD15, OD Z20, OD Z21, OD Z22, OD Z28, 821, 822, Z45; Str. Obcina Mare bl. Z25, Z26, Z27; Str. Țincani bl. 823, 824, E32, Z23, Z24; Al. Valea Prahovei bl. 9S14/19 bl./ 4/8	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. A1, A2; Al. Haiducului bl. A3, A4/4 bl./ MAN	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Zăgănescu imobil 3, 4, 5, 8; Str. Burlă Vasile imobil 3, 17, 19, 21/8 imobile/ Zăgănescu	Deficitar ÎNC		14.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Poiana Cerna bl. E4, E5, Z4; Str. Sibiu bl. OD1, OD2; Bd. Timișoara (Bujoreni) bl. P1, Z1, Z2, Z3; Str. Valea Siretului bl. P2, P3/ 11 bl./SC1/2	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	14.10.2021/23.00
	Al. Valea Florilor bl. P10, P11; Str. Brașov bl. P12, OD5/4 bl./ SC5/2	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Brașov bl. E8, E9, E10, E11, E12,Z8; Al. Valea Florilor bl. E7, Z7, Z9, Z10; Str. Brașov bl. E13, E14, Z27; Bd.Timișoara bl. C6, T7/15 bl./ SC 6/2	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Pravăț bl. MIIb8/3, MIIb8/2; B-dul Timișoara bl.OD7, OD6, T9,12, instituție /6 bl.+1 instituție/ SC 7/2	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Săndulești bl. Z11, Z12, Z13, Z14, Z15; Str. Romancierilor bl. E19, Z16, Z17, Z40; Bd. Timișoara bl. C3, OD8 /11 bl./ SC1/3	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Drumul Taberei bl. F4, GII/6, GII/7, GII/8, OS6; Str. Nera bl. F5, OD5; Str. Romancierilor bl. C4, MIIb8/17/9 bl./ SC2/3	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Al. Săndulești bl. C1, E15, E16, E17, OD7; Str.Brașov.bl.1S14, 2S14, 3S14, F1; Bd. Timișoara bl.C2, F7, G2C8/13, G2C8/14/13 bl./ SC3/3	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Brașov bl. OD1, Z132A, Z132B; Str. Crinul de Pădure bl. F2, G5, G6, G7; Str. Drumul Taberei bl. OS2, OS4, GIIb4/3, GIIb4/4, GIIb4/5,F3; Str. Poiana Muntelui bl. OD3, instituție/14 bl.+1 instituție/ SC 4/3	Deficitar ACC/ÎNC		14.10.2021/23.00
	Str. Alexandru Ivasiuc 1bl.- Bl E6/ Plavat	Deficitar ACC		14.10.2021/23.00
	Prel.Ghencea bl. M7; Al. Valea Salciei bl.M8 /2 bl. 4/6	Oprire ÎNC	Remediere avarie canal distanță la bl. M8	15.10.2021/24.00

Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.

Echipele Companiei Municipale Termoeenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor. Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoeenergetica București (CMTEB)S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic în teren în vederea efectuării verificărilor.

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul
DATA 14/10/2021 15:42:07
TELEFON 031.9442

În cazul în care vă confrunțați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați **dispeceratelor de sector**, sau operatorilor call-center la numerele: **TELVERDE - 0800820002** (apel gratuit) și **0319442**, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației semnalate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!

Legendă:

ACC – Apă Caldă de Consum

ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 14/10/2021 15:42:07

TELEFON 031.9442